

## **[R75 2.0 CDT(i)] Silnik pracuje nierówno na wolnych obrotach. Co się stało?**

Napisane przez

wtorek, 30 listopada 1999 04:00 - Ostatnio zmieniane sobota, 14 maja 2011

---

Prawdopodobna przyczyna to awaria jednego z wtryskiwaczy. Być może jednak wcale nie trzeba od razu kupować nowego. Najpierw należy spróbować zreanimować to co mamy.

W tym celu należy zdemontować kolektor ssący i uzyskać dostęp do wtryskiwacza. Wtryskiwacz można wyciągnąć przy użyciu niewielkiej siły (wystarczy pociągnąć). Po wyjęciu należy odkręcić końcówkę i przeczyścić iglicę. Można jeszcze kilka razy dmuchnąć na szczęście i zamontować wtryskiwacz ponownie na jego miejsce.