

Napisane przez

wtorek, 30 listopada 1999 04:00 - Ostatnio zmieniane wtorek, 22 czerwca 2010

---

Z doświadczeń użytkowników wynika, że problemem jest padnięty czujnik położenia wałka rozrządu.

Koszt nowego czujnika to ok. 300PLN (najlepiej kupować w sieci BMW). Wymiana jest banalnie prosta, pod pokrywą silnika wystarczy odkręcić śrubkę mocującą (torx). Możliwe, że powyższy czujnik jest mocowany trzema śrubami ;)

Odradza się zakup używanego czujnika, gdyż wg naszych informacji ten nowy i tak padnie za ok. 100kkm. :(